



# Ambitions for the property





# Practical implementation of reuse



- Finding the products
- Control and documentation
- Quality assurance
- Adjustments and (re-)engineering
- Responsibilities and agreements
- Processing/repairs
- Transport and storage
- Assembly and usability

## **Donor-buildings**



• Schweigaardsgate 15 (Entra) Himling Elektriske installasjoner



St. Olavs plass 5 (Entra)

Kjøkkeninnredn. Foldevegger Fast innredning Belysning Vinduer Dører









 Regjeringskvartalet R4 (Statsbygg) Bærende hulldekker



4

Sanitær

Oronning Eufemiasgate 8 O Darres gate 2 (Braathen eiendom) Komfortkjøling Brannslange-Rekkverk

skap Innvendig kled-Belysning Glassfasader ning Innedør Gulvoverflate







O Universitetsgata 2 (Entra)

Glassfelt Skilt og tavler Sprinkler

O Akerselva Atrium Gulvoverflate



0

BYGDØY

Kristians Augusts gate 13 (Entra)

### Eksisterende bygg

#### Radiator Elektrisk installasjoner Luftfordeling Ventilasjon

Kjøkkeninnredning Innvendige innredninger





(Omsorgsbygg - OBY) Utvendig kledning og overflate





Tordenskjoldsgate 12 (Entra) Sanitærutstyr

Diakonhjemmet sykehus (Diakonhjemmet eiendom) auditoriestoler





Turbinveien 15 Vinduer

Nordregate 20-22 Vinduer





Dronning Maudsgate 1-3 (Pecunia)

Karl Johansgate 33

Stål



Э



ESTUM



MAUORSTUEN

ALNABRU

ABILDSØ

Ð

GREFSE

0


BEKKELAGE

### Reuse of steel, concrete slabs and bricks





## Reuse of cooling baffles, facade and 100 different tiles





### Reuse for a typical floor

